

Comune di Recoaro Terme
Provincia di Vicenza
Ufficio Tecnico



Alla Giunta Comunale
SEDE

Al Responsabile Ragioneria
SEDE

Prot. N. 4472

Recoaro Terme, li 30/04/2018

OGGETTO: Lavori di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità, per il ripristino tratto di strada comunale di Via Franco a causa di uno smottamento del muro di sostegno con possibilità di pericolo anche alla viabilità sottostante S.P. 246,
CIG: ZCB235F894

Tipo di procedura: affidamento diretto in somma urgenza

R.U.P.: Arch. Roberto Luna;

Tecnico incaricato della rilevazione: Geom. Zulpo Virgilio;

VERBALE DI SOMMA URGENZA E DI CONSEGNA LAVORI

(ai sensi dell'articolo n. 163 c. 12 del D.Lgs. 50/2016)

In data in data 30/04/2018, il sottoscritto Geom. Zulpo Virgilio, tecnico del settore area 3 sezione LL.PP. a seguito dell'evento calamitoso del 13/04/2018 il quale a causa delle insistenti piogge ha determinato il crollo di una porzione del muro lato valle di sostegno della strada comunale di Via Franco. Tale tratto di muro è ceduto improvvisamente rovinando a valle sulla sottostante scarpata, mettendo in pericolo la strada S.P: 246.

Tale evento ha comportato l'emissione di apposita ordinanza sindacale n. 26 del 13/04/2018, di chiusura completa della strada comunale al transito veicolare e pedonale.

Considerata la situazione di pericolo rilevata e sopra riportata, tenuto conto che l'eventuale stato della situazione possa aggravarsi creando ulteriori smottamenti e pericoli e mettere

così in serio pericolo anche la viabilità sottostante della S.P. 246, e quindi la pubblica incolumità.


Per garantire la sicurezza e scongiurare l'eventuale scivolamento dei massi che costituivano e costituiscono il muro di sostegno della strada comunale e ulteriore scivolamento di materiale sulla sottostante strada S.P. 246, si rende urgente intervenire per eliminare ed evitare eventuali ulteriori pericoli a cose e a persone, ai sensi dell'art. n. 163 del D.Lgs. 50/2016.

Pertanto il sottoscritto Segretario Comunale dott. Pier Paolo Cartisano in qualità di Responsabile pro tempore dell'Ufficio Tecnico Comunale nominato con decreto Sindacale prot. N. 5447 del 01/06/2016, per consentire l'immediato ripristino e funzionamento della viabilità ed eliminazione dei pericoli derivanti dalla suddetta frana, incarica la Ditta Piccole Dolomiti piccola s.c.a.r.l. con sede amministrativa e operativa in Via E. Fermi 31/C - 36078 Valdagno (VI), P.I. 02344150244 di provvedere alla immediata sistemazione del muro di sostegno della strada comunale di via Fonte Franco nel tratto crollato, ditta che su invito di questa Amministrazione si è resa immediatamente disponibile ad eseguire con la massima urgenza le opere di ripristino del versante franato posizionando da subito una barriera paramassi sul lato valle.

I lavori sopra citati, valutati dalla ditta Piccole Dolomiti vengono stimati di massima in circa 35.000,00 oltre IVA di legge e incarichi tecnici vari, somme che rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'articolo n. 163 del D. Lghs. 50/2016 e saranno stimati e contabilizzati con esattezza in opportuna perizia che sarà redatta durante l'esecuzione dell'opera, alla luce di quanto emergerà dai rilievi che potranno essere eseguiti solo dopo l'approntamento del cantiere attualmente impossibilitato all'accesso.

Recoaro Terme, li 30/04/2018


Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Roberto Luna)




Il Tecnico Rilevatore
(Geom. Virgilio Zulpo)




Il Segretario Comunale
(dott. Pier Paolo Cartisano)

